PGT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI GROMO

Provincia di Bergamo

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 23/ 03/ 2011

Verifica compatibilità PTCP con delib. G.P. n. 405 del 05/ 09/ 2011

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 03/ 12/ 2011

Elaborato coordinato alla Variante n. 1 al PGT approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 09 del 20/ 04/ 2016

Il Sindaco

Il Segretario Generale

VARIANTE 1

Lucio Fiorina - architetto
Marcello Fiorina - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com

I progettisti
Arch. Enrico Bonandrini
Arch. Carlo Macalli

PIANO delle REGOLE

Schede edifici in aree del Sistema Ambientale

VAR 1

PdR 09

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	1
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Struttura in legno.Manto di copertura in lamiera.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	2
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	3
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Struttura metallica

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	4
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Manto di copertura in cementegola. Facciate iin blocchi di calcestruzzo.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	5
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	6
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Sostituire manto di copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode). Modificare comignoli. Eliminare tettoia in traslucido.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	7
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	8
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire serramenti in ferro. Riqualificare facciate. Eliminare scala in ferro e tettoie.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	9
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Mantenere delimitazione sentiero con pietre infisse nel terreno.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	10
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Vasche in calcestruzzo

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	11
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa - baita Boscaglia	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura in lamiera con ardesia a spacco (piode). Adeguare struttura del portico e accessori.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	12
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x	x			

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	13
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	14
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	15
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
									x		

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminare chiusura portico in plexiglass e adeguare copertura in lamiera a copertura in ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	16
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE



COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	17
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	18
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sosti8tuire manto di copertura locale accessorio. Mantenimento fontana esterna in pietra.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	19
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode). Adeguare balcone da calcestruzzo a legno. Adeguare comignoli.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	20
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Mantenere forma tradizionale e balconata in legno.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	21
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Struttura in legno.Manto di copertura in lamiera.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	22
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x											

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode). Riambientare facciate.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	23
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

CREDITO VOLUMETRICO

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Edificio demolito per motivi di staticità e da ricostruire con volumi risultanti da documentazione depositata in comune.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	24
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Formazione manto di copertura a due falde in ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	25
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguare struttura con formazione manto di copertura a due falde in ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	26
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa - Costa Tidol	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura tettoia in lamiera con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	27
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x						x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento area esterna: eliminare baracche anche con formazione di tettoia in aderenza all'edificio e box interrati.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	28
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	29
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento manto copertura con impiego ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	30
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Ca Noa
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminazione tettoie o adeguamento tipologico.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	31
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	32
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	33
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Valbraghera
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sistemazione tetto.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**34**
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						X					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		X			**X**

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	Stalì Fonte
X				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	**b**	**c**	**d**				
x	**x**	**x**	**x**				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	35
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa - stalla Fonte	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Fonte
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	36
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Cà Obercc
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	37
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire copertura piana con tetto a due falde. Sostituire manto copertura con ardesie a spacco (piode). Riambientare facciate.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	38
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
								x			

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	39
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	40
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	41
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**42a**
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Copertura in tegola-cemento da sostituire con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**42b**
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	42
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	43
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Balconata in calcestruzzo.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	44
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Riambientare facciate e copertura con ardesie a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	45
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Affresco in facciata da conservare. Ricostruzione con tipologia e dimensioni esistente, compreso locale accessorio staccato da edificio principale	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	46
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	47
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	48
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituzione manto copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE



COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	49
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE



COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	50
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituzione manto copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	51
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE



COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	52
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x		x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Affresco in facciata	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	53
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x		x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Evidenziare parti strutturali della preesistenza di archi. Mantenimento caratteristiche generali e muro di sostegno cortile	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	54
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	55
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	56
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Baita Boscaglia
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	57
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	58
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	59
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa - Marzen alto	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Tettoie in lamiera da eliminare o adeguare.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	60
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa - Marzen basso	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Rivestimento muri strada con pietra locale.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	61
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	Ripa - Marzem basso	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	62
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. Interv. art. 27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	63
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	64
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	65
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Marzem alto
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	66
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	67
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Marzem alto
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	68
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x	x			

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	69
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**70a**
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**70b**
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	71
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

Mache

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Scala esterna in cls da adeguare. Adeguare tettoia e locali accessori esterni.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	72
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

Salder

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	73
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Adeguare tipologie di finitura e manto di copertura con ardesie a spacco (piode)

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	74
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	75
Comune censuario	Gandellino		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	76
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Occ-Bel
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	77
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Occ-Bel
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	78
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Affresco in facciata. Porticato con archi da mantenere.	Adeguare facciata intonacata e colorata ripristinando rasoo pietra. Adeguare balconata e barriera

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	79
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	S. P. 49	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	80
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Fonte Pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	81
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Fonte pesa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
		x	

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	82
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	83
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Sostituire manto di copertura in cementegola con ardesia a spacco (piode). Adeguare facciate e aperture

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	84
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	85
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Roer	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Contorni apertura in pietra da mantenere	Adeguare le perti di finitura recenti.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	86
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Gramates
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x		x			

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	87
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Gramates
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	88
Comune censuario	Gandellino	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	89
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x											

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	90
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x											

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	91
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminare tettoia in traslucido.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	92
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	93
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	94
Comune censuario	Gandellino		localizzazione	via Rivo	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	95
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Ponte Tinella	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x		x			

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	96
Comune censuario	Gromo		localizzazione	via Cusdura	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	97
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	98
Comune censuario	Gromo		localizzazione	via Fossati	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x			x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	Trasferire il volume alla distanza prevista dal RIM
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x	x			

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	99
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Bretel	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	100
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Ante da oscuro da adeguare.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	101
Comune censuario	Gromo	localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	102
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Roarol	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	103
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Cortes	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**104**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Cli 1	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	105
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Banderal	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	106
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Banderal	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**107**
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**108**
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminare strutture nell'area di pertinenza. Ripristino caratteristiche mulattiera pubblica.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**109**
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Affresco in facciata. Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere. Adeguamento porticato con trasferimento su lato non prospicente la viabilità.	Cessione al Comune di parte del terreno di proprietà per consentire l'allargamento di via San Bartolomeo fino a 6,0 mt. di larghezza. Il nuovo muro di recinzione non dovrà pregiudicare la visibilità stradale.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	110
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Bigliasch	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Eliminare tettoie e recinzioni inproprie.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	111
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Boario	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
							x				

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Rifacimento struttura con tipologia e finiture tradizionali. Copertura a due falde in ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	112
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Boario	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**113**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Bott	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x										

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	114
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Bott	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
x		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	115
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Bott	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguamento porticato.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	116
Comune censuario	Gromo		localizzazione	via Bugatti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche e di forma generali da mantenere.	Sostituire camini prefabricati con tipologia adeguata.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	117
Comune censuario	Gromo		localizzazione	via Bugatti	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
					x						

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
		x			

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI

ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Rifacimento vasche in pietra. Rifacimento tetto con orditura in legno e copertura in ardesia a spacco (piode).

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010	rilevatore	MC-BL	scheda n.	118
Comune censuario	Gromo	localizzazione	Spiazzi	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
	x		

NOTE

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	119
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Spiazzi loc. Tezza	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x	x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	120
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Spiazzi loc. Ciol	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x	x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'

strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero
x			

NOTE

Adeguare copertura in lastre di ardesia (piode).

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche da mantenere.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	121
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Spiazzi via Magrera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x	x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Caratteristiche tipologiche da mantenere. Mantenere l'edificio accessorio con le caratteristiche esistenti adeguando il porticato.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	122
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Piazzale Avert	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
	x						x				

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

Per il fabbricato in oggetto è prescritta la traslazione volumetrica dal sedime esistente ad un’area limitrofa, da individuarsi in sponda orografica destra del torrente Fradenga, in una fascia di terreno interna all’ambito di variante n. 19 e compresa in una profondità di circa 20 metri dalla sponda e per una lunghezza di circa 80 metri. La nuova localizzazione sarà da definirsi nel rispetto dei vincoli geologici, nivologici e del reticolo idrografico. La traslazione volumetrica potrà essere realizzata anche occupando parte dell’area boscata presente, previo ottenimento della prescritta autorizzazione paesaggistica. Il progetto di traslazione volumetrica dovrà essere attuato attraverso un permesso di costruire convenzionato che dovrà prevedere le seguenti condizioni: 1) La volumetria complessivamente riedificabile, a seguito di impegno a demolire l’esistente garantito da apposita polizza fideiussoria, è determinata dalla somma del volume del fabbricato esistente alla data di adozione della variante n.1 al PGT più quella prevista dall’eventuale recupero abitativo del sottotetto esistente fino ad un’altezza media di mt. 2,40, oltre al volume della esistente tettoia posta in adiacenza al piazzale Avert. 2) La destinazione d’uso prescritta è residenziale, commerciale, ricettiva per il piano terra, residenziale per i piani superiori. 3) E’ prescritto l’obbligo del ripristino delle aree interessate dal sedime dell’edificio esistente, compresa la sistemazione del tratto fluviale nel rispetto dei vincoli idraulici ed ambientali presenti, che dovrà essere garantito da apposita fideiussione. 4) Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla corresponsione da parte del soggetto attuatore al Comune, oltre agli oneri di legge, di complessivi € 20.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali, finalizzati alla realizzazione di opere o progetti per il rilancio turistico della località Spiazzi di Gromo. 5) Sul fabbricato esistente, in attesa di delocalizzazione volumetrica è ammessa unicamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna possibilità di nuovi interventi volumetrici e/o cambio di destinazione d’uso.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x	x		x	

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**123**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Doss 1367 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguare serramenti ingresso.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	124
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Avert 1482 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			X	X							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			X		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	X			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Adeguare serramenti ingresso.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
X	X	X	X		X		X

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**125**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita della Costa 1637 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
x					

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		x

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**126**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Pagherolo 1437 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**127**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Spiassoli 1496 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**128a**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Stazione di arrivo piste da sci	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
										x	

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**128b**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Stazione di arrivo piste da sci	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
										x	

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**128c**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Stazione di arrivo piste da sci	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
										x	

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**129**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Benfit 1961 metri	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	**130**
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Foppana	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	131
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita alta Fontanamora	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	132
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita bassa Fontanamora	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x		x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	M. Bonaccorsi	scheda n.	133
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Baita Zuccotto mt 1713	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
			x	

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
Pavimentazione in ardesia ed interno ben conservato. All'esterno è incisa la data 1887.	

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x			x		

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	134
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Prenzera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	135
Comune censuario	Gromo		localizzazione	Prenzera	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
			x								

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
	x				

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

.giugno 2010		rilevatore	MC-BL	scheda n.	136
Comune censuario	Gromo		localizzazione		

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
		x									

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
				x	

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI
	Riambientare struttura e facciate.

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

ottobre 2014	rilevatore		scheda n.	137
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

ottobre 2014	rilevatore		scheda n.	138
Comune censuario	Gromo	localizzazione	via Bares	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
x				

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

ottobre 2014	rilevatore		scheda n.	139
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Ripa	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
						x					

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
					x

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	strada sterrata	mulattiera	sentiero	
	x			

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x	x				

FOTOGRAFIE

COMUNE DI GROMO - BG

censimento edifici in aree del Sistema Ambientale

ottobre 2014	rilevatore		scheda n.	**140**
Comune censuario	Gandellino	localizzazione	Rocolì nof	

DESTINAZIONI D'USO

Ra	Re	Ru	Rac	Ruc	Rua	Rud	Ma	At	Ri	Tsci	Rsci
				x							

STATO DI CONSERVAZIONE

integro	poco alterato	alterato	ristrutturato	edificio recente	in abbandono
			x		

ACCESSIBILITA'				NOTE
strada carrale	**strada sterrata**	**mulattiera**	**sentiero**	
		x		

ELEMENTI DI PREGIO / PRESCRIZIONI	ELEMENTI DI DISSONANZA / PRESCRIZIONI

MODALITA' E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

tipolog. interv. art.27 LR12/05				spostamento volume	conservazione	incremento volume	permanenza saltuaria
a	b	c	d				
x	x	x					

FOTOGRAFIE